


V1808 Grønlibekken – Agenda til info.møte 08.01.21

- Innledning med info om opptak av møtet
- Presentasjon av deltagere fra Norconsult og kommunen
- Ledningsprosjektet (informasjon fra kommunens hjemmeside)
- Overordnede planer, oversiktskart
- Løsninger bekken (inkl. tegninger)
- Stabilitet i grunnen
- Kabelgrøfter/master
- Enkeltløsninger på eiendommer
- Eventuelt

"K:\prosjekt\agb\arkiv\52071852\789\BNA\TIA\RII\lay_riggplan.dwg E:\BKR - Prosjekt 2020-12-15 10:17:04 - LAYOUT = H002_XREF - 2D_Kartgransning_UTM02-NN2009_2D_ElektVA_2D_Felle_Kartgransning_UTM02_Rogstad_Tegnforklaring_VA_Plan_Profil"



TEGNFORKLARING

PROSJ.

EKSIST.

VANNLEDNING

SPILLVANNsledn.

OVERVANNsledn.

AF-LEDNING

KUMBRANNKUM

EIENDOMSGRENSER

EKSIST. VL-LEDNING UTGÅR

EKSIST. SP-LEDNING UTGÅR

EKSIST. OV-LEDNING UTGÅR

EKSIST. AF-LEDNING UTGÅR

ANLEGGsområde

MULIG RIGGOMråde

NO-DIG

ANLEGGsVEI

MIDLERTIDIG ANLEGGsVEI

OPPARBEIDES

BESTEMMELSER

- VIST BELIGGENHET AV EKSIST. ANLEGG ER ORIENTERENDE.

- EKSIST. VA-LEDNINGER SOM SKAL KRYSSSES / TILKNYTTES

SKAL BLOTTLEGGES OG INNMALES FØR OPPARBEIDELSE AV

TILSTØTENDE LEDNINGSSSTREKK STARTER.

- KABELPAVISING MÅ UTFØRES FØR GRAVEARBEIDER

PÅSTARTES

MERKNADER

HENVISNINGER

-FOR OVERSIKTSTEGNING EKSISTERENDE VA, SE H001

-FOR OVERSIKTSTEGNING PROSJEKTERT VA, SE H002

-FOR OVERSIKTSTEGNING TEKNISK INFRASTRUKTUR, SE H003

-FOR PLAN OG PROFIL, SE TEGNING H101-106

-FOR KUMSKISSER, SE TEGNING H401-418

-FOR PRINSIPP DETALJER OG GRØFTESNITT, SE TEGNING H300-310

-FOR KRYSSSENDE OG LANGSGÅENDE KABLER, SE TEGNING H003

-FOR FASEPLAN, SE TEGNING H050

FORELØPIG TEGNING

0

10

20

30

40

50 m

1:500

B01

2020-12-15

Foreløpig utgave

Ikke kommentar hos oppdragsgirer

EvBKi

ArvGri

SST

Rev.

Dato

Beskrivelse

Utskrift

Fagansvar

Gitt

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavstetten ligger hos Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet krever.

Målestokk (gjelder A1)

Lørenskog kommune

1:500

Detaljprosjektering Grønlibekken - V1808

Rigg- og anleggsplan

Nordre del

Norconsult

5207869

H052

B01

Norconsult 

Grønlibekken


Landskapsutforming av Grønlibekken



Kort om prosessen – Utforming av Grønlibekken

► Hvordan jobber vi?

- Ønsker og krav fra oppdragsgiver – Lørenskog kommune
- Ønsker fra beboerne
- Befaringer og innmålinger
- Tverrfaglig samspill mot andre fagdisipliner som Vann,- Overvann og avløpsprosjekterende, Geologi, Hydrologi og Naturmangfoldsrådgivere.




Hvordan jobber vi og hva tenker vi på når vi utformer bekken?


- ▶ Eksisterende kontekst – Bebyggelsen rundt, terrenget, eksisterende intallasjoner (boder, gjerder, parsellhager, kompostbinger, lekearealer etc)
- ▶ Eksisterende vegetasjon – hva er mulig å ivareta og eventuelt replante/erstatte
- ▶ Hvilke verdier kan bekken tilføre beboerne?
- ▶ Hvordan kan bekken skape synergieffekter – positive effekter for økt fremtidig nedbør og naturmangfoldet.
- ▶ Sist, men aller viktigst – **Sikkerhet!**
 - Barnesikrende tiltak
 - Sikring av høydedifferanser
 - Geotekniske forhold og erosjonssikring

Kort om elementene i den nye bekken

- ▶ Bekkens hovedtrase
- ▶ Oppdemninger i bekken
- ▶ Bekkens sideområder – Beplantede områder
- ▶ Plastringer av skråninger – og sikring av disse
- ▶ Revegetering – Plante mye trær hvor trær må fjernes
- ▶ Trekirkegård – Gi nytt liv i dødt tre!




Oppdemninger i bekken – Litt inspirasjonsbilder



Bekkens sideområder – Beplantede områder – Litt mer inspirasjon



Plastringer av skråninger – og sikring av disse – Inspirasjonsbilder



Trekirkegård – Gi nytt liv i dødt tre!



Norconsult 

Geoteknisk orientering Grønlibekken



Geoteknikk

- ▶ Jeg er geotekniker og driver med geoteknikk.
- ▶ Geoteknikk er en ingeniørvitenskap som omhandler grunnforhold og grunnens oppførsel.
- ▶ Eksempelvis; undersøkelse av jordas egenskaper og beregning av stabilitet i grunnen. En geotekniker gjør nødvendige beregninger ved grunn- og fundamenteringsarbeider.
- ▶ Løsmasser, ikke berg.
- ▶ Mekaniske egenskaper. Beregninger.



Vår rolle

- ▶ Undersøke stabilitet av skråninger, utgravinger etc. og beregne nødvendige tiltak i midlertidig byggefase og permanent fase.

Grunnundersøkelser ved Grønlibekken

- ▶ Det er allerede gjennomført grunnundersøkelser i forprosjektet. Kommer til tilbake til dette.
- ▶ Det er så langt ikke påvist kvikkleire.
- ▶ Vi skal utføre supplerende grunnundersøkelser kommende uke.
- ▶ På bakgrunn av beboerspørsmål og hendelsen i Gjerdrum: en gjennomgang av kvikkleire.



Kvikkleire

- ▶ Jordarter med sprøbruddegenskaper (som f.eks. kvikkleire) er i geoteknisk sammenheng definert som jordarter som utviser en sprø oppførsel på grunn av at de mister mye av sin styrke (skjærfasthet) ved overbelastning. Denne egenskapen medfører at overbelastning i slike materialer gir en plutselig kollaps uten særlig forvarsel.
- ▶ Motstykket er en «seig» oppførsel.
- ▶ Vi opererer med URØRT (intakt) og OMRØRT skjærfasthet / styrke / skjærstyrke.



Figur 2.3 Illustrasjon av forskjellen i kvikkleiras egenskaper før og etter en overbelastning. Før brudd kan kvikkleira bære relativt stor last og etter brudd blir leira flytende (Foto: NGI).

Figur er hentet fra NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred

Kvikkleire

- ▶ Leira er definert som **sprøbruddmateriale** dersom:
URØRT (intakte) styrke er 15 ganger større enn OMRØRT styrke
- ▶ Samt at OMRØRT styrke er lavere enn en grenseverdi 2,0 kPa.
- ▶ **Kvikkleire** er per definisjon:
OMRØRT STYRKE < 0,5 kPa.



Figur 2.3 Illustrasjon av forskjellen i kvikkleiras egenskaper før og etter en overbelastning. Før brudd kan kvikkleira bære relativt stor last og etter brudd blir leira flytende (Foto: NGI).

K

►

►

f

►

l

►

l

►

l

►


l

►

l

►

l



eire.

lere

tte betyr



Sikkerhet mot kvikkleireskred


Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper



Grunnforhold Grønlibekken

- ▶ Den aktuelle bekkedalen er omkranset av berg langs Heimdalsveien og Steinbekkveien.
- ▶ Derimot innehar bekkedalen, inkludert de bratte skråningene, stedvis betydelig «løsmassemektighet».
- ▶ Neste slide viser foreløpig utførte grunnundersøkelser.
- ▶ Boringer som utpeker seg med sin «løsmassemektighet» og funn av leire er hovedsakelig 12 og 20, men også 9 og 31 har noe leire.
- ▶ Kun i posisjon 20 er det funnet det vi kaller bløt leire. Øvrige punkter har middels fast, eller fast leire.
- ▶ Ingen punkter har påvist kvikkleire.





20

Dybde (m)	Beskrivelse	Fase	Vanninnhold (%)							Tyngdetetthet (kN/m³)				Porevann (%)	Skjærfasthet (kN/m²)	S _v konus
			10	20	30	40	50	60	70	18	19	20	21			
2																
4																
6	LEIRE	bløt til meget bløt mark grå														7
		1														7
	LEIRE	bløt mark grå														7
8		2														9

12

veiegg L (14)

Dybde (m)	Beskrivelse	Fase	Vanninnhold (%)							Tyngdetetthet (kN/m³)				Porevann (%)	Huller (mm)	Skjærfasthet (kN/m²)										S _v Konus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			10	20	30	40	50	60	70	18	19	20	21			22	35	70	105	140	175	210	245	280	315		350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	LEIRE, tørrskorpe	midtses fast til fast brun			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

J01 2018-06-08 Grunnundersøkelser

Revisjon: Dato: Beskrivelse:


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Dokumentet må ikke kopieres til det formål som oppdragsparten beaktet, og må ikke kopieres eller utveksles uten tillatelse fra Norconsult AS.

Lørenskog kommune

Grønlibekken, forprosjekt

Grunnundersøkelser

Borplan



20

Dybde (m)	Beskrivelse	Fase	Vanninnhold (%)							Tyngdetetthet (kN/m³)					Porevann (%)	Skjærfasthet (kN/m²)											S _v Konus		
			10	20	30	40	50	60	70	18	19	20	21	22		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100				
2																													
4																													
6	LEIRE	bløt til meget bløt mark grå																											7
		1																											7
	LEIRE	bløt mark grå																											7
8		2																											9

12

vedlegg 12 (L14)

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve Fase	Vanninnhold (%)							Tyngdetetthet (kN/m ³)				Porevann (%)	Humus (%)	Skjærfasthet (kN/m ²)											S _v Konus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			10	20	30	40	50	60	70	18	19	20	21			22	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	LEIRE, tørrkorpe	midtses fast til fast brun	1			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

J01 2018-06-08 Grunnundersøkelser

Revisjon: Dato: Beskrivelse:

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Dokumentet må ikke kopieres til det formål som oppdragsparten beskriver, og må ikke kopieres eller utveksles uten tillatelse fra Norconsult AS.

Lørenskog kommune

Grønlibekken, forprosjekt

Grunnundersøkelser

Borplan

Spørsmål til kommunen fra beboer

Emne: Apning av Grønlibekken og nye vann- og avløpsledninger i Grønlia

Hei Erik og Camilla

Etter siste tidens tragiske hendelser vil vi naboene i området gjerne få litt betryggende info om hva som er sjekket ut ved åpning av denne bekken.

- Er det gjort undersøkelser om evt rasfare ved graving i dalen.
- Vil åpen bekk kunne gjøre at denne ved store mengder vanntilførsel ta med masser nedover dalen, noe som gjør grunnen ustabil ?
- Det sies av naboer at bekken går i lukket rør under tomt i Heimdalsveien 21. Stemmer det ? Og er denne åpen eller kollapset.

Takker for svar på denne forespørsel.

Info om master og kabelgrøfter

Hva som pleier å være i mastene;

- Elvia (Hafslund)
 - 3 ledninger i toppen på mastene
 - Stikkledninger inn til husene.
- Under den gule ringen i masten, teleaktører, bla.
 - Telenor
 - Viken fibernett
 - GET
- Kommunen sitt veilysanlegg

Har kontakt og løpende dialog med kabeletater om mulighet for å få lagt luftstrekke ned i grøft.

